HMI- Verfolgerscheinwerfer HMV 1202


Gebrauchsanweisung

Ausgabe Februar 1994

Nennspannung 230 V Rated voltage 50 Hz/ 60 Hz

Bestellnummer:

HMV 1202 SET




Phone: +43 1 521 08-0

Fax: +43 1 526 42 87


INHALTSVERZEICHNIS

		Seite
1)	Maßzeichnung HMI- Verfolgerscheinwerfer + Vorschaltgerät	3
2.1)	Positionszeichnung Projektor	
	Legende zu 2.1)	4
3.1)	Positionszeichnung Vorschaltgerät	
	Legende zu 3.1)	5
3.2)	Bedienfeld am Vorschaltgerät	
4)	Allgemeines	7
5)	Mechanischer Aufbau	
6)	Elektrischer Anschluß	7
7)	Einsetzen der Lampe	8
8)	Justieren der Lampe	9
9)	Die Optik	10
10)	Einschub	10
10.1)	Wechseln der Gobos	
10.2)	Wechseln der Irisblende] }
10.3)	Positionszeichnung Iris- Kurtinen- Goboeffekt- Einschub	12
11)	Stromlaufplan	13
12)	Grundausstattung und Lieferprogramm	14
13)	Zubehör	14
14)	Allgemeine technische Daten	15
15)	Ersatztzeile	16


1) Maßzeichnung HMI- Verfolgerscheinwerfer



Vorschaltgerät




2.1) Positionszeichnung HMI- Verfolgerscheinwerfer




LEGENDE

- ① Einschub
- ② Irisblendenhebel
- ③ Kurtinenblendenhebel
- Kurtinendrehhebel
- S Kurtinenfixierung
- 6 Kreuzgriff für vertikale Bewegung
- ② Hutmutter (lösen für die Schwerpunktverstellung)
- 8 Befestigungsschienen zu Schwerpunktverstellung
- Schärfeeinstellhebel
- Teststellschrauben zur Schärfeeinstellung
- 1 Lampendeckel (siehe Lampenwechsel)
- Verschlüsse für Lampendeckel
- Anschluß f
 ür Vorschaltger
 ät
- Betriebsstundenzähler

3.1) Positionszeichnung Vorschaltgerät





LEGENDE

- ① Netzspannungsanzeigelampe
- ② Ein- Taste
- 3 Aus- Taste
- Remoteschalter
- © Erdungsprüftaste
- ② Low- Noise Schalter
- Steuerkabel
- Spannungs- und Frequenzanwahl
- **10** Erdungskontrollampe
- T Hauptanschluß

3.2) Bedienfeld am Vorschaltgerät

1 Netzspannungsanzeigelampe

Leuchtet auf, wenn das Vorschaltgerät primär angeschlossen ist.

2 Ein- Taste (grün)

Durch kurzes Drücken der Ein- Taste wird das Hauptschütz betätigt, der Zündkreis geschlossen und die HMI- Lampe durch Hochspannung gezündet.

3 Aus- Taste (rot)

Lampenversorgungsspannung wird unterbrochen. Es wird empfohlen das Gerät vor dem Wiederzunden einige Minuten abkühlen zu lassen (Heißzundung jedoch möglich)

4 Remoteschalter

Ein- Taste hineindrücken und Knopf um 90° im Uhrzeigersinn drehen (Remotestellung)die Zündung erfolgt automatisch, wenn das Gerät unter Spannung gelegt wird.

5) Hauptsicherung

1 Automat

6) Erdungsprüftaste

Bei Betätigung der Erdungsprüftaste leuchtet bei richtiger Polung und intakter Erde die nebenliegende gelbe Kontrolltaste auf.

7) Low Noise Schalter

Mit dem Low Noise Schalter ist die Möglichkeit einer geräuscharmen Zündung gegeben.

Steuerkabel

7x 1, 5 mm², 3 m lang. Verbindung Vorschaltgerät mit Projektor.

Spannungs- und Frequenzanwahl

Mit dem Mains Selector Schalter wird die Spannung und Frequenz 240 V/ 50 Hz, 220 V/ 50 Hz und 220 V/ 60 Hz durch drehen angewählt.

10) Erdungskontrollampe

siehe Punkt 6.)

11) Hauptanschluß

3x 2, 5 mm², 2 m mit freien Enden.

4) Allgemeines

Der Pani HMI Verfolgerscheinwerfer HMV 1202 mit seiner außergewöhnlichen Lichtausbeute ist für den Einsatz im Theater, Fernsehen und wo große Entfernungen zu überbrücken sind, bestens geeignet. Dir Vorzüge des HMV 1202 sind grundsätzlich darauf ausgerichtet, durch Kompaktbauweise und vielseitige Eigenschaften einen optimalen Einsatz zu gewährleisten. Mit der HMI- Lampe 1 200 Watt ist durch ein tageslichtähnliches Spektrum eine ausgezeichnete Farbwiedergabe gewährleistet.

Zur Inbetriebnahme des neuen HMV- Verfolgers sind in der Folge jene Informationen enthalten, die für einen betriebsicheren Einsatz dieses Scheinwerfers notwendig sind.

5). Mechanischer Aufbau

Das Stahlblechgehäuse mit Aluminiumkühlrippe ist in einem stabile gekröpften Rohrbügel reibungsfrei und schwingungssicher im Schwerpunkt gelagert. Der an der linken Bügelseite befindliche Kreuzgriff dient zur Fixierung des Scheinwerfers in seiner vertikalen Position. Durch lockern der Hutmuttern links und rechts im Lagerzentrum kann der Verfolger durch verschieben in den Lagerschienen auf den optimalen Schwerpunkt gebracht werden.

Wird der Scheinwerfer nicht auf örtlich begrenztem Raum, wie enge Bühnengerüste und auf Türmen aufgestellt, wo bereits eine Befestigung mit Normalflansch vorgesehen ist, empfiehlt sich unser Spezialstativ SZ 131 mit Höhenverstellung und arretierbaren Gummilenkrollen, die Horizontale Bewegung des Scheinwerfers beim Verfolgen ist kugelgelagert und ist mit einem Kreuzgriff fixierbar.

6) Elektrischer Anschluß

(siehe Schaltplan 61- 14- 01)

Der HMV 1202 Verfolgersch, wird mit dem Vorschaltgerät BC 1200/ E (Best. Nr.: D 1015) betrieben.

Netzkabel: 3x 2,5 mm², 2m lang mit Schukostecker.

Verbindungskabel zwischen Vorschaltgerät und HMV 1202 Verfolgerscheinwerfer 7x 1,5 mm², 3m lang Steckbar. Best. Nr.: H 512)

7) Einsetzen der Lampe

Um die Lampe zu tauschen muß das Vorschaltgerät unbedingt! vom HMV 1202 Verfolgerscheinwerfer getrennt werden!

Abb. 1:

Öffnen Sie den rechten und linken Lampendeckel durch Drehen der Schnellverschlüsse. Lösen sie die Rändelmuttern und die aufgesteckten Kabelschuhe auf beiden Seiten der Lampe. Klappen Sie den beweglichen Teil der Lampenfassung zurück. Dann Lampe nach links wegschieben und aus der Fassung ziehen.




Abb. 2:

Die 1200 W/ HMI- Lampe zuerst in die Fassung schieben. Nun die Lampe auch links in die Fassung legen.

ACHTUNG: Glaskörper nicht mit den Fingern berühren.





Abb. 3: Kabelschuh zuerst rechts aufsetzen und mit Rändelmutter festklemmen. Danach die Lampe links mit aufgesteckten Kabelschuh fixieren.




8) Justieren der Lampe

Jeder Verfolgerscheinwerfer wird im Werk sorgfältig justiert (Lampenfassung, Ellipsenspiegel, Optik). Durch die geringen Herstellungstoleranzen der HMI- Lampe wird ein Nachjustieren der Geräte nur selten notwendig sein. Die Lampe, läßt sich von außen an der unteren Seite des Verfolgers mit einer Dreipunktverstellung in die gewünschte Lage bringen. Die richtige Justierung der Lampe bewirkt eine gleichmäßige Ausleuchtung und eine korrekte Farbwiedergabe, beziehungsweise unterbindet Interferrenzbildung.

Folgende Schritte müssen nach gleicher Reibenfolge eingehalten werden:

- Lampendeckel links und rechts sowie Objektiv vom Appartat entfernen
- Iris auf ca. 20 mm Durchmesser stellen und von vorne mittels der Justierschrauben 1- 3 die Lampe optisch in die Spiegelmitte stellen. Zusätzlich sollte die Lampe ca. 30 mm vom Spiegelmittelpunkt entfernt sein.
- Objektiv wieder einsetzen, Lampendeckel montieren und Gerät zünden.
- Iris auf kleinen Durchmesser stellen und Lichtkreis fokusieren.



L.Lamperwerstellung nach LINES

L.Lamperwerstellung nach RECHIS

L.Lamperwerstellung nach VOR/ZURÜCK

• Mittels Justierschrauben 1 und 2 verstellen Sie die Lampe soweit, daß um den Lichtkreis ein möglichst kleiner und gleichmäßig diffuser Rand entsteht.







- lris vollständig öffnen und mittels Rändelschraube 3 eine möglichst gleichmäßige Ausleuchtung einstellen
- Beleuchtungsstärke messen.
- Sollte die Beleuchtungsstärke zu gering sein, so befindet sich die Lampe entweder zu nahe oder zu weit vom Spiegel entfernt.
- Merke: Ist die Lampe zu weit vom Spiegel entfernt, entsteht an den Rändern eine bläuliche Färbung. Ist sie zu nahe, erfolgt eine rötliche Färbung.

Justierschraube 3 so lange drehen, bis dieser gewünschte Effekt verschwindet.

Wiederholen Sie die Justierung.

9) Die Optik

Abhängig von der gewünschten Größe des Lichtkegels und der Entfernung stehen zwei Wechseloptiken zur Verfügung. Die Standardoptik f= 20 cm hat einen Streuwinkel von 12, 5 Grad und eignet sich bestens für kürzere Entfernungen. Die Teleoptik f= 35 cm mit einem Streuwinkel von 7 Grad ist für größere Entfernungen gedacht.

10) Einschub

Der Einschub ist eine neuartige Kombination aus Irisblende, Kurtinenblende und Gobo-Effekthalterung. Dieser Teil kann als ganzes aus dem Verfolgerscheinwerfer gezogen werden.

Drei Stellhebeln an der rechten Verfolgerseite dienen zur Bedienung. Der Kurtinenblendenhebel (16) verstellt die breite des Lichtstreifens. Eine zusätzliche Verdrehung dieses Effektes wird mit einer Verstellung des Kurtinendrehhebels (4) erreicht. Ist der gewünschte Drehwinkel erreicht, kann durch Anziehen der Fixierschraube (23) eine Arretierung des Kurtinendrehhebels erfolgen

Blackout: Für die Realisierung eines schnellen Blackouts fixieren Sie den Kurtinendrehhebels (4) in der Mittelstellung. Im gewünschten Moment ziehen Sie den Kurtinenblendenhebel (16) schnell nach unten.

Die Größe der Irisblende regelt man mit dem Irisblendenhebel (17). Eine Hebelbewegung nach unten bewirkt eine kleinere Irisöffnung.

Herausnehmen des Einschubes: Lösen Sie die Rändelmutter (27) auf der dem Einschub gegenüberliegenden Seite. Nun alle drei Stellhebel in Mittelstellung bringen und den Einschub langsam nach außen ziehen. Befinden sich die Stellhebel nicht im Mittel, kann der Einschub nicht herausgezogen werden!

Beim Einbau des Einschubes ist wieder die Mittelstellung der Stellhebel Voraussetzung für den erfolgreichen Einbau.

POSITIONSNUMMERN SIEHE SEITE 12

10.1) Wechseln der Gobos

Der gewünschte Goboeffekt wird in die dafür vorhandene Goboeffekthalterung (24) gesteckt. Mit Hilfe des Kurtinendrehhebels (4) kann der Gobo in seiner Halterung gedreht werden. Dabei muß darauf geachtet werden, daß der Kurtinenbiendenhebel (16) nicht verstellt wird.

POSITIONSNUMMERN SIEHE SEITE 12


10.2) Wechseln der Irisbiende

Für Servicezwecke kann die Irisblende gewechselt werden. Erforderlich für den Wechsel ist eine waagerechte Arbeitsplatte. Drehen Sie den Knopf des Irisblendenhebels herunter. Lösen Sie die Befestigungsschrauben für die Irisblende (20) und ziehen Sie den gesamten Iriseinschub mit Hitzeblech (18) ab. Auf keinen Fall dürfen die Befestigungsschrauben für das Hitzeblech (19) gelöst werden.

POSITIONSNUMMERN SIEHE SEITE 12

In umgekehrter Reihenfolge montieren Sie die neue trisblende.


10.3) Positionszeichnung Iris- Kurtinen- Goboeffekt- Einschub



LEGENDE

- (1) Einschub
- (2) Irisblende
- (3) Kurtinenblende
- (4) Kurtinendrehhebel
- (5) Kurtinenfixierung
- (16) Kurtinenblendenhebel
- (17) Irisblendenhebel
- (18) Hitzeblech
- (19) Befestigungsschrauben für Hitzeblech
- (20) Befestigungsschrauben für Irisblende
- (21) Rollen für drehbare Kurtinenblende
- (22) Kontramutter für Kurtinendrehung
- (23) Fixierschraube für Kurtinenfixierung
- (24) Goboeffekthalterung
- (25) Gobo- Effektscheibe
- (26) Befestigungsbolzen für den Einbau
- (27) Rändelmutter zur Befestigung im HMV 1202

11) Stromlaufplan



12) Grundausstattung und Lieferumfang

	1	HMI- Verfolgerscheinwerfer 1200 W- 20	
		mit Standardoptik f= 20 cm, max. Streuwinkel 12, 5°	D 712
oder	1	HMI- Verfolgerscheinwerfer 1200 W- 35	
		mit Teleoptik f= 35 cm, max. Streuwinkel 7°	D 713
	1	Blendeneinschub mit Iris-, drehbarer Parallelblende und Gobohalter,	D 1012
		Gobogröße 101 mm Durchmesser	
	1	Vorschaltgerät 1200 W, 220/240 V- 50Hz	
		mit 2 m Netzkabel mit Schukostecker	D 1015
	1	3 m Verbindungskabel	
		zwischen Vorschaltgerät und HMV 1202 - steckbar	H 512
	1	HMI- Lampe 1200 W/ 220 V - GS	H 1122

13) Zubehör

Abdunkelungsblende 0- 100 % manuell	2061/ HMV/ man
Abdunkelungsblende 0- 100 %, manuell mit Bedienung von rückwärts	2061/ HMV/ man/ R
Abdunkelungsblende 0- 100 %, mit elektronischer Steuerung, inkl. Steuerbox	2061/ HMV/ el
Blendeneinschub mit Irisblende, 4- fach Schieber und Gobohalter, zur Verwendung des HMV 1202	
als Profilscheinwerfer, Gobogröße 101 mm Durchm. Blendeneinschub mit Irisblende, drehbarer Parallelblende	D 1013
und Gobohalter, Gobogröße 101 mm Ø (A)	D 1012
Farbwechsler mit 4 Farben, handbedient. Einschubausführung	
für alle Scheinwerfer mit Filterkasten Größe 215	F 1339
Show- Farbwechsler mit 6 Farben, handbedient	F 1349
Beim Einstellen einer neuen Farbe wird die vorherige selbsttätig herausgenommen, Einschubausführung für alle	
Scheinwerfer mit Filterkasten Größe 215	
Filterrahmen 215x 215 mm	FR 215
Streuglas 215x 215 mm	SG 215
Konversionsfilter 3200 K, 215x 215 mm	D 1009
UV- Transmissionsglas (Schwarzglas),	
komplett mit Rahmen 215x 215 mm	D 1010
Ersatz HMJ- Lampe 1200 W/ 220 V - GS Verlängerungskabel 8 m zwischen HMV 1202	H 1122
und Vorschaltgerät	D 1008
P. A. M. A.	
Farbares Kurbelstativ mit eingebautem kugelgelagertem Stativkopf	SZ 131
Normzapfen DIN 15560, 28 mm Durchm. passend zu SZ 131	SZ 128

14) Allgemeine technische Daten

HMV 1202

Tiefe: 640 m

640 mm (mit Optik f= 20 cm)

870 mm (mit Optik f= 35 cm

Breite: 380 mm Höhe: 490 mm

 Gewicht:
 unverpackt
 verpackt

 HMV 1202/20:
 24, 10 kg
 30, 85 kg

 HMV 1202/35:
 25, 40 kg
 33, 05 kg

Kartonmaß:

HMV 1202 64x 36x 47, 5 cm Standardoptik f= 20 cm: 26x 26x 29, 5 cm Teleoptik f= 35 cm: 26x 26x 52 cm

Schutzklasse: IP 20

Umgebungstemperatur: 30° C

Beleuchtungsstärke in Lux (Entfernung= 10 m):

Standardoptik f= 20 cm 6000 lx 2, 2 m Durchm. Teleoptik f= 35 cm 18000 lx 1, 3 m Durchm.

Vorschaltgerät:

Versorgung: Wechselstrom 220 V/ 16 A/ 50 Hz

auf Wunsch 220 V/ 60 Hz, 100 V/ 50 Hz

120 V/60 Hz

Tiefe: 246 mm
Breite: 170 mm
Höhe: 374 mm

Gewicht: unverpackt verpakt

26, 00 kg 27, 80 kg

Kartonmaß: 50x 34x 52 cm

15) Ersatzteile

HMV 1202	Haupt Nr.: 61-	
Bestelltext	Best. Nr.:	Anzahi im Gerät
Lampengehäuse	Haupt Nr.: 61-11-	
Bügel für Lampenhalterung	61-11-04	1
Bewegliche Lampenlagerung	61- 11- 05	l
Feste Lampenlagerung	61- 11- 06	l
Befestigung für Lampe	61- 11- 08	l
Hülse für Lampenlagerung rechts	61- 11- 09	l
Klemmhülse	61- 11- 11	1
Feder für Lampenverstellung	61-11-12	3
Lampenschützer	61-11-18	2
Fuß	61-11-19	2 4 2
Endschalter komplett	68- 36-	4
Justierschraube	64-13-05	
Querstromlüfter	QLD6/1200-A1105-3020L-178nm	
Betriebsstundenzähler	A 1900 00005 A0 220 V/ 50Hz	1
Blindstopfen	DP 3375	4 2
Blindstopfen	DP 625	1
Stifteinsatz HB. 6, Sti. S	42, 10, 06, 00	1
Anbau- Gehäuse HB. 6. AG- LB	42, 50, 06, 00	ı
Spiegelgehäuse	Haupt Nr.: 61- 12-	
Ellipsenspiegel	61- 12- 07	1
Hängelasche	64- 11- 27	ì
Hangelasene	04-11-27	•
Iriseinschub	Haupt Nr.: 61- 13-	
Einschubmontageplatte	61- 13- 01	1
Abdeckblende	61- 13- 09/a	i
Irisblende HMV 1202	49- 05-	ì
4- fach- Schieber	65- 06- 05/a	2
Bolzen	65- 06- 06/a	2 2 2
Kugelknopf	DIN 319- KU- 20- M5- C	2
Копизклорб	GN 419- 20- M5	1
Rändelhohlmutter	GN 420- M4	1
Irisèinschub mit Vierfachschieber	Haupt Nr.: 61- 17-	
Iriseinschub komplett	61-17-	1
	16	

Bestelltext	Best. Nr.:	Anzahl im Gerä t
Gegengewicht für 35 cm	Haupt Nr.: 61-18-	
Gegengewicht Linsenschraube mit Kreuzschlitz	61- 18- 01/ a M 8x 40 DIN 7985	1 2
Bügel	Haupt Nr.: 64- 14-	
Bügel Hängebügel Klemmgriff Klemmstück	64- 14- 01 64- 14- 01/ 1 64- 14- 02 PN 10111	1 1 2 2